


# Overlijden ten gevolge van een non-conformiteit van een lift

Arbeidsmiddel – Conform maken

## Plaats van het ongeval

Het ongeval gebeurde in een rust- en verzorgingstehuis.



## Slachtoffer

Een onderhoudswerkman met vijf jaar ervaring.

## Beschrijving van het ongeval

Het slachtoffer heeft gebruik gemaakt van een lift waarin een dienwagen stond voor het uitdelen van de maaltijden, met nog weinig ruimte voor een persoon.

De lift was pas gekeurd door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats en mocht verder worden gebruikt.

De arbeider wilde naar het niveau-1 om een onderhoudsinterventie uit te voeren.

Hij raakte gekneld tussen de deuren en de opwarm- en dienwagen.

Het slachtoffer is dodelijk verpletterd tussen het plafond en de dienwagen.

## Oorzaken

- De lift heeft geen binnendeuren of lichtscherm, hij heeft twee deuropeningen. De dienwagen is blijven haperen aan de boord van de overloop van het verdiep of aan de schuifwand, hij is schuin komen te staan, is vervolgens terug in de lift terechtgekomen waarbij het slachtoffer werd gekneld tussen het plafond en de deur achter het slachtoffer.

Er is geen enkel verbod om deze lift te gebruiken, zelfs niet met een dienwagen.

- De werknemers hebben geen instructies ontvangen voor het gebruik van de uitrusting.

- Er dient opgemerkt dat de externe dienst voor technische controles op de werkplaats een risicoanalyse had uitgevoerd van deze lift, maar volgens een niet aangepaste checklist. Bovendien heeft deze geen bevoegdheid om risicoanalyses uit te voeren.

- Het risico was niet geïdentificeerd.



## Preventiemaatregelen

- alle liften onmiddellijk conform laten maken door het installeren van inwendige deuren of een lichtgordijn;

- een risicoanalyse laten uitvoeren door een externe preventiedienst.

## Essentiële lessen

De risicoanalyse van de werkpost van dit ongeval betreft tegelijkertijd het slachtoffer, de lift en de dienwagen. De twee afzonderlijk gebruikte arbeidsmiddelen vertonen geen zichtbaar gevaar, maar de combinatie van de twee is helemaal anders. Niettegenstaande het feit dat de wetgeving 2013 vooropstelde als streefdatum voor het conform maken van de deuren, is het gezien het gekende gevaar het altijd gevaarlijk de einddatum af te wachten.