

Question n° 657 de M^{me} Annemie Turtelboom du 16 janvier 2007 (N.) au ministre de l'Emploi:

Chantiers de construction. — Coordinateurs de sécurité. — Contrôles.

Dans un communiqué de presse, l'association de contact pour les coordinateurs de sécurité dénonce le fait que de nombreux chantiers de construction fonctionnent sans coordinateur de sécurité. Or, malgré la simplification de la réglementation, la désignation d'un coordinateur de sécurité demeure obligatoire.

Pourriez-vous me fournir, par région, les précisions suivantes pour les années 2005 et 2006 :

1. Combien de contrôles ont-ils été effectués afin de déterminer si un coordinateur avait été ou non désigné ?
2. Dans combien de cas aucun coordinateur n'avait-il été désigné ?
3. Combien de procès-verbaux ont-ils été dressés ?
4. Combien de maîtres d'œuvre ont-ils fait l'objet de poursuites pénales ?
5. Combien de maîtres d'œuvre ont-ils été déclarés personnellement responsables après un accident survenu sur un chantier pour lequel aucun coordinateur de sécurité n'avait été désigné ?
6. Sur combien de chantiers pour lesquels aucun coordinateur de sécurité n'avait été désigné, les travaux ont-ils été arrêtés ?

Réponse du ministre de l'Emploi du 16 mars 2007, à la question n° 657 de M^{me} Annemie Turtelboom du 16 janvier 2007 (N.):

Le constructeur-promoteur, le maître d'œuvre chargé du projet ou le maître d'œuvre chargé du contrôle de l'exécution doivent engager deux coordi-

Vraag nr. 657 van mevrouw Annemie Turtelboom van 16 januari 2007 (N.) aan de minister van Werk:

Bouwwerven. — Veiligheidscoördinatoren. — Controles.

In een persbericht klaagt de contactvereniging van veiligheidscoördinatoren aan dat heel wat bouwwerven zonder veiligheidscoördinator worden voltrokken. Nochtans is ook na de vereenvoudiging van de regelgeving de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht gebleven.

Voor de periode 2005-2006 rijzen de volgende vragen, telkens opgesplitst per jaar en per gewest :

1. Hoeveel controles werden verricht om na te gaan of er al dan niet een veiligheidscoördinator was aangesteld ?
2. In hoeveel gevallen bleek dat niet het geval te zijn ?
3. Hoeveel processen-verbaal werden opgesteld ?
4. Hoeveel bouwheren werden strafrechtelijk vervolgd ?
5. Hoeveel bouwheren werden persoonlijk aansprakelijk gesteld na een ongeval op een werf waar er geen veiligheidscoördinator was ?
6. Hoeveel werven waar er geen veiligheidscoördinator was, werden stilgelegd ?

Antwoord van de minister van Werk van 16 maart 2007, op de vraag nr. 657 van mevrouw Annemie Turtelboom van 16 januari 2007 (N.):

Door de bouwheer, de bouwdirectie belast met het ontwerp of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering moeten twee coördinatoren inzake vei-

nateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles: un coordinateur-projet qui coordonne la phase de projet d'une construction et un coordinateur-réalisation qui coordonne la phase de réalisation de la construction. La fonction de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peut être remplie par la même personne. Les contrôles réalisés concernent l'engagement des deux coordinateurs.

En principe, on vérifie lors de chaque première visite sur un chantier si un coordinateur-projet et un coordinateur-réalisation doit être engagé et si cela a effectivement été le cas. À ce moment-là, la phase de projet de la construction est la plupart du temps déjà terminée et la tâche du coordinateur-projet est également déjà terminée.

Outre l'engagement, il est d'importance capitale que le coordinateur exerce sa tâche comme il se doit, tant dans la phase de projet que dans la phase de réalisation. Les inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du Bien-être au Travail accordent également leur attention à cet aspect.

En plus du contrôle sur les chantiers, il existe un certain contrôle administratif. Chaque chantier d'une certaine ampleur doit être communiqué par le maître d'œuvre chargé de l'exécution. La notification doit mentionner les noms du coordinateur-projet et du coordinateur-réalisation.

La réponse aux questions posées se trouve dans le tableau suivant (voir ci-dessous):

ligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen aangesteld worden: de coördinator-ontwerp die coördineert tijdens de ontwerpfase van een bouwwerk en een coördinator-verwezenlijking die coördineert tijdens de verwezenlijkingsfase van het bouwwerk. De functie van coördinator-ontwerp en coördinator-verwezenlijking kunnen door dezelfde persoon uitgevoerd worden. De uitgevoerde controles slaan op de aanstelling van beide coördinatoren.

In principe wordt bij ieder eerste bezoek aan een bouwplaats nagegaan of er een coördinator-ontwerp en een coördinatorverwezenlijking moet aangesteld worden en of dit ook effectief gebeurd is. Op dat ogenblik is reeds meestal de ontwerpfase van het bouwwerk beëindigd en is ook de taak van de coördinator-ontwerp reeds beëindigd.

Naast het louter aanstellen is het van kapitaal belang dat de coördinator, zowel in de ontwerpfase als in de verwezenlijkingsfase, zijn taak naar behoren uitvoert. Ook aan dit aspect wordt door de sociale inspecteurs van de algemene directie Toezicht Welzijn op het Werk aandacht besteed.

Naast de controle op de bouwplaatsen bestaat er een zekere administratieve controle. Ieder bouwplaats van een zekere omvang moet door de bouwdirectie belast met de uitvoering gemeld. De kennisgeving moet de namen van de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking vemelden.

Het antwoord op de gestelde vragen vindt u in de navolgende tabel (hieronder):

	Région flamande		Région de Bruxelles-Capitale		Région wallonne	
	Vlaams Gewest		Brussels Gewest		Waals Gewest	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Nombre de contrôles effectués afin de vérifier si un coordinateur sécurité a été engagé ou non. — Het aantal verrichte controles om na te gaan of al dan niet een veiligheidscoördinator was aangesteld	5 160	5 877	2 097	1 601	265	430
Nombre d'accidents faisant ressortir qu'aucun coordinateur sécurité n'était engagé. — Het aantal gevallen waaruit bleek, dat er geen veiligheidscoördinator was aangesteld	101	104	0	0	53	55
Nombre de procès-verbaux rédigés. — Het aantal opgestelde processen-verbaal	25	27	0	0	2	1
Nombre constructeurs-promoteurs poursuivis au pénal. — Het aantal strafrechterlijk vervolgde bouwheren	1	0	0	0	0	0

QRVA 51 **159**
26 - 3 - 2007

30949

	Région flamande	Région de Bruxelles-Capitale		Région wallonne	
	Vlaams Gewest	Brussels Gewest	Waals Gewest	2005	2006
Nombre de constructeurs-promoteurs portés personnellement responsables après un accident sur un chantier où aucun coordinateur sécurité n'avait été engagé. — Het aantal persoonlijk aansprakelijk gestelde bouwheren na een ongeval op werven waar geen veiligheidscoordinator was aangesteld	0	0	0	0	0
Nombre de chantiers arrêtés par manque de coordinateur sécurité. — Het aantal stilgelegde werven bij gebrek aan aangestelde veiligheidscoördinator	0	0	0	18	19