

Vraag nr. 112 van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu van 28 april 2008 (N.) aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen:

*Schilderwerken. — Steigers.*

Vanaf een hoogte van twee meter moeten schilder- en andere werken uitgevoerd worden vanop een steiger of hoogtewerker. Voor schilderwerken betekent dit een meerkost van 2 500 euro tot 3 700 euro voor het verven van een doorsnee villa. Klanten brengen daarvoor weinig begrip op en kiezen vaak voor schilders die zich van de regelgeving weinig of niets aantrekken omdat de controle hierop toch nihil zou zijn.

Question n° 112 de M<sup>me</sup> Sabien Lahaye-Battheu du 28 avril 2008 (N.) à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances:

*Travaux de peinture. — Échafaudages.*

À partir d'une hauteur de deux mètres, les travaux de peinture ou autres doivent être effectués à l'aide d'un échafaudage ou d'une voiture à échelle. En ce qui concerne les travaux de peinture, cette mesure représente un surcoût de 2 500 à 3 700 euros pour la peinture d'une villa moyenne. Les clients se montrent peu compréhensifs à cet égard et préfèrent souvent faire appel à des peintres qui ne se soucient que peu ou prou de la réglementation, étant donné que le contrôle serait en fait inexistant.

1. Klopt de bewering van een aantal schilders dat er zelden of nooit gecontroleerd wordt op het plaatsen van steigers bij schilderwerken op een hoogte die de twee meter overschrijdt?

2. Werd reeds onderzocht of de limiet van twee meter een verantwoord criterium is of dat het mogelijk te streng is?

3. Overweegt u een aanpassing van de reglementering inzake het plaatsen van steigers?

**Antwoord van de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen van 25 juli 2008, op de vraag nr. 112 van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu van 28 april 2008 (N.):**

Gelieve hieronder het antwoord te vinden op de door u gestelde vragen.

1. Inspectie op het plaatsen van steigers van méér dan 2 m hoogte.

De inspecteurs van de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk houden toezicht op de naleving van deze bepalingen.

De algemene directie concentreert zich hoofdzakelijk op die sectoren en bedrijven met hoge ongevalcijfers, bijvoorbeeld de bouwsector.

Het registratiesysteem in gebruik bij de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk laat niet toe exact te bepalen hoeveel maal bouwplaatsen waar schilderwerken werden uitgevoerd bezocht werden.

In de rubriek « afwerking van gebouwen » werden in 2007 520 bezoeken genoteerd op een totaal van 15 369 bezoeken aan werven.

2. De verplichting om vanaf een werkhoogte van 2 m beroep te doen op een steiger of een hoogwerker is als dusdanig nergens expliciet opgenomen in de welzijnsreglementering.

De werkgever die van plan is schilderwerken — of tijdelijke werken op hoogte als zodanig — uit te voeren moet nochtans voorafgaandelijk een risicoanalyse van de voorziene activiteiten uitvoeren. De resultaten ervan zullen uitmaken welke arbeidsmiddelen, welke technieken en procedures zullen aangewend worden.

3. Een aanpassing van de reglementering met betrekking tot het plaatsen van steigers wordt niet overwogen.

1. Est-il exact, comme le disent un certain nombre de peintres, qu'en cas de travaux de peinture à une hauteur supérieure à deux mètres, la présence d'un échafaudage n'est que rarement ou jamais contrôlée?

2. S'est-on déjà demandé si la limite de deux mètres est un critère adéquat ou peut-être trop sévère?

3. Envisagez-vous d'adapter la réglementation relative à l'installation d'échafaudages?

**Réponse de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances du 25 juillet 2008, à la question n° 112 de M<sup>me</sup> Sabien Lahaye-Battheu du 28 avril 2008 (N.):**

Veillez trouver ci-dessous la réponse à vos questions.

1. Inspection de l'installation d'un échafaudage de plus de 2 m de hauteur.

Les inspecteurs de la direction générale du Contrôle du bien-être au travail contrôlent le respect de ces dispositions.

La direction générale se concentre principalement sur les secteurs à hauts risques comme le secteur de la construction.

Le système d'enregistrement utilisé par la direction générale du contrôle du bien-être au travail ne permet pas de déterminer avec précision le nombre de visites faites aux chantiers où des travaux de peinture ont lieu.

Dans la rubrique « finition de bâtiments » 520 visites ont été notées en 2007, sur un total de 15 369 visites aux chantiers.

2. L'obligation, à partir d'une hauteur de travail de 2 m, de faire appel à un échafaudage ou à un élévateur à nacelle, n'est pas imposée explicitement comme telle dans la réglementation du bien être au travail.

Toutefois l'employeur qui prévoit l'exécution de travaux de peinture — ou des travaux temporaires en hauteur en général — devra établir au préalable une analyse des risques dont les résultats seront déterminants pour le choix des équipements de travail ainsi que des techniques et des procédures à mettre en œuvre.

3. Une modification de la réglementation concernant le montage des échafaudages n'est pas envisagée.